

BOSCH

- Moteur sans charbon 18v 4.0Ah
- Changement accessoires sans outils SDS
- Régime: 8000 à 20000 tr/min
- Livrée en L-Boxx



Références

Référence

8602108N