



FESTOOL

Changement d'outil en un clin d'œil.
Remplacement de câble sans problème.
Étant donné que presque tous les outils sont équipés du système plug-it, il suffit de les permuter et de rebrancher.
Et même en cas de rupture de câble, brancher simplement le nouveau câble à la machine et continuer à travailler sans interruption.

Long 4m

Caractéristiques

Quantité	3
----------	---

Références

Référence

8601047N